

# EXG11 熔融粘度

剪断速度 1/sec

粘度 Pa/sec

exg11-Roundhole=20.0/1.0/180

せん断速度	粘度				
	1 8 0	2 0 0	2 2 0	2 4 0	2 6 0
10	73114	37776			
20	47524	27418	15232	9749	
40	30552	18637	11304	7638	4888
100	16489	10260	6962	4886	3420
200	10199	6412	4458	3359	2443
400	6382	4000	2718	2137	1649
1000	3346	2101	1478	1160	940
2000	2101	1276	928	727	586
4000	1295	779	559	449	363
10000	740	414	293	233	194

